


N° de commande: 800115

Dispositif anti-écartement
sangle 520 mm avec
plaques de fixation

longueur

296	316	467	487	500	520	638	660
674							
720	809	832	900	980	1010	1130	
1190	1268						
1322	1360	1450	1545	1664	1685	1800	
1920	2000						
2070							



Spécification

Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 800115	Pièce de rechange pour N°. 034108
---	--------------------------	--------------------------------------

Les faits

- Pièce de rechange de haute qualité compatible avec les produits MUNK Günzburger Steigtechnik
- Conception robuste et durable. Qualité. Made in Germany.
- Facile à monter, avec toutes les fixations nécessaires
- Résistante et sûre, développée selon les normes de qualité les plus élevées
- En cas d'incertitude concernant la pièce de remplacement : veuillez consulter la page des caractéristiques du produit d'origine et sélectionner la pièce de rechange appropriée dans la liste des pièces de rechange

Description

Nos pièces de rechange de haute qualité sont spécialement conçues pour garantir la fonctionnalité et la sécurité de nos produits à long terme. Fabriquées à partir de matériaux robustes et conformes aux normes de qualité les plus élevées, elles offrent la fiabilité habituelle de la marque MUNK. Le montage simple et la compatibilité avec les produits correspondants permettent un remplacement rapide et facile.


Pour trouver la pièce de rechange appropriée, nous vous recommandons de consulter la page des détails du produit correspondant et d'utiliser la liste des pièces de rechange.

Faites confiance à notre qualité éprouvée :
Sécurité. Made in Germany.

Étendue de la livraison

- Sangle: 2 x
- Matériel de montage: 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

